


2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Tűzeseti tapasztalatok – általános 2.

Nem ritka a kandallók házilagos készítése a szükséges szakmai és biztonsági ismeretek nélkül – gipszkarton, ragasztott éghető hőtükrök alkalmazása, méretezés hiánya – túl magas hőmérsékletek

Jellemző a régi cserépkályhák helyére berakott lemezkandallók - a kéményben korábban meglévő hibák utóbb okoznak tüzet

A tűz után a kéményellenőrzési, tisztítási jegyzőkönyvekkel való visszaélések kísérlete



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Régi ház, régi szeg, új kályha

Földszintes lakóház belső falazott kéményébe korábban egy fagerenda rögzítésére szeget vertek be. Az új tulajdonos a korábbi cserépkályha helyére új lemezkandallót tett be. A új fűtőkészülék kilépő füstgázhőmérséklete akár 150-200 °C-kal is meghaladja a korábbiét, ezért a forró füstgáz a szeget átmelegítve a fagerendát begyújtotta.



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Régi ház, régi szeg, új kályha



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Az éghetőség és a hőszigetelő képesség



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A 60 éve lappangó hiba esete az új kazánnal

Földszintes lakóház belső falazott kéményébe beépített fagerenda az ellenőrzések során rejtve maradt. A pincében a régi kazán helyére új került. A kazánban fenyőfával is tüzeltek, ezért a gyantás lerakódás begyulladt, kéménytűz alakult ki. A lerakódást okozó tökéletlen égést az ablaktalan kazánhelyiség rossz légellátása is segítette. A kéményben a vékony cserépdarabbal elválasztott fagerenda tartósan túlhevült, beizzott, majd begyulladt.



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A 60 éve lappangó hiba esete az új kazánnal



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Kémény tisztítás nélkül



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A rugós kaminajtó



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok


Az utólagos hozzáépítés fadeszkázata



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A lambérián átvezetett füstcső



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A polisztirollal burkolt kémény

A régóta meglévő, épület mellé épített falazott kémény a házzal azonos megjelenésű dryvit hőszigetelést kapott. A kazánhelyiség mellé épített falazott kémény füstcsőcsatlakozásánál indult meg az égés a fal és a kémény között. A gyulladást a kéményben lévő lerakódás tüze okozta azzal, hogy a füstjáratban kialakult égés miatt annak falazata átmelegedett, majd az éghető hőszigetelés begyulladt.



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A polisztirollal burkolt kémény



2023. 09. 6-7.

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

A kerti grillsütő – szagelszívó vagy kémény?



